



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН

Администрации

Зерноградского района

Ростовской области

В.Н.Васильченко

«25» 12 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» Зерноградского района – детский сад «Аленький цветочек».
- 1.2. Адрес объекта: 347737, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 445,0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3676,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1966г.,
последнего капитального ремонта - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017;
капитального - нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» Зерноградского района – детский сад «Аленький цветочек»; Филиал МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района – д/с «Аленький цветочек».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347737, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района.

1.12. Вышестоящая организация (наименование) - МБДОУ д/с «Теремок»
Зерноградского района.

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 347735, Ростовская
область, Зерноградский район, х. Донской, ул. Черёмушки, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха-отсутствуют

2.6 Плановая мощность: посещаемость 50 (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 50 обучающихся в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 500м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная - нет, визуальная - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-------	-------------------------------------	---

1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (С, Г, У, О) доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2022г.г.

в рамках исполнения Акт обследования № 1 от 20.12.2017г № 1
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступно частично

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ДУ-В доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется заключения

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» декабря 2017г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «20» декабря 2017г.,
3. Решения Комиссии протокол № 6 от «25» 12 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. филиалом МБДОУ
д/с «Теремок» зерноградского района
д/с «Аленький цветочек»
зерноградского района
Н.В. Кравник

« 14 » 12 2017 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада д/с «Теремок» зерноградского района- детский сад «Аленький цветочек»

1.2. Адрес объекта: 347737, Ростовская область, зерноградский район, х. Большая Таловая, ул. Ленина, д. № 5 а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 1 этаж, 445,0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3676,0 кв.м

1.4 Год постройки здания 1966г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г., капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада д/с «Теремок» зерноградского района- детский сад «Аленький цветочек»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347735, Ростовская область, зерноградский район, х. Донской, ул. Черёмушки, д. 8.

1.8. Фактический адрес организации (учреждения): 347737, Ростовская область, зерноградский район, х. Большая Таловая, ул. Ленина, д. № 5 а.

1.9. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.

1.12. Вышестоящая организация (наименование) - МБДОУ д/с «Теремок» зерноградского района.

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 347735, Ростовская область, Зерноградский район, х. Донской, ул. Черёмушки, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха- отсутствуют

2.6 Плановая мощность: посещаемость 50 (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 50 обучающихся в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 500м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная- нет, визуальная - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано И. Крайнев

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН
Администрации
Зерноградского района
Ростовской области
В.Н. Васильченко

« 20 » 12 20 17 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Ростовская область
Зерноградский район
(Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации)

« 20 » декабря 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» Зерноградского района – детский сад «Аленький цветочек».
- 1.2. Адрес объекта: 347737, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 445,0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3676,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1966г.,
последнего капитального ремонта - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017;
капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» Зерноградского района – детский сад «Аленький цветочек»; Филиал МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района – д/с «Аленький цветочек».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347737, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а.

1.8. Фактический адрес организации (учреждения): 347737, Ростовская область, Зерноградский район, х. Большая Таловая, ул. Ленина, д. № 5 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 500м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (соответствует нормативным требованиям)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВДН»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-В</i>	-	1,7
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (О,С, Г, У)</i>	-	2

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	3,4,56,7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	-	3,4,6,7,8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О,С,Г,У,О) доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (ТРН)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (ТРН)

4.2. Период проведения работ: 2017-2022г.г.

в рамках исполнения Акт обследования № 1 от 20.12.2017г
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ДП-В доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) _____ прилагается

4.4.1.Согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов организация инвалидов «ВОИ», «ВОС» - требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте есть на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ нет на л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:
Начальник отдела адресного
предоставления льгот и пособий
управления социальной
защиты населения Администрации
Зерноградского района
Ростовской области **А.В. Ерохин**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:
Начальник сектора правовой работы,
опеки, попечительства
и реабилитации инвалидов
УСЗН Администрации
Зерноградского района
Ростовской области **Е.Г. Петелина**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Ведущий специалист сектора по предоставлению
мер социальной поддержки и оплаты субсидий на ЖКУ
УСЗН Администрации
Зерноградского района
Ростовской области **И.А. Ерёменко**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:
Заместитель председателя Зерноградской районной
организации Ростовской области
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское
общество инвалидов» **П.И. Деревянко**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель местного отделения
«Всероссийского
общества слепых» **Е.А. Волошин**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте:

Зав.филиалом МБДОУ д/с «Теремок»
Зерноградского района –
д/с «Аленький цветочек» **Н.В. Кравник**
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Воспитатель МБДОУ д/с «Теремок»
Зерноградского района –
д/с «Аленький цветочек» **Г.Н.Говорунова**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Воспитатель МБДОУ д/с «Теремок»
Зерноградского района –
д/с «Аленький цветочек» **М.Б.Егорова**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание: филиал МБДОУ д/с «Теремок» зерноградского района –
д/с «Аленький цветочек».

Адрес объекта: 347737, Россия, Ростовская область, зерноградский район, х.
Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,	Адаптирована для всех МГН. К зданию примыкает пешеходная дорожка, покрытие - асфальт.	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1	Пешеходные пути движения асфальт, ровное покрытие, шириной 2 м.	ДП-В	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

Здание: филиал МБДОУ д/с «Теремок» зерноградского района –
д/с «Аленький цветочек».

Адрес объекта: 347737, Россия, Ростовская область, зерноградский район, х.
Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2	Адаптировано частично. Покрытие бетонное, скользкое, ровное, окрашено. Поручни отсутствуют. Отсутствует контрастная полоса. Установлена кнопка вызова	ДП-В	Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия, нанесения контрастной полосы в желтый или оранжевый цвет для инвалидов по зрению Установить поручни с левой стороны.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	ДП-В	Приобрести переносной пандус	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	2	Адаптирована частично, покрытие бетон, окрашено(скользкое покрытие)	ДП-В	Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	2	Одностворчатая пластиковая дверь 0,900 см,	ДП-В	-	-
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Адаптировать для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность для всех групп МГН	Текущий ремонт
--	-------------------------	------	---	--	---------------------------------	------	---	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница	ДЧ-И (К,С, Г, У)	-	3	Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия, нанесения контрастной полосы. Установить поручни с левой стороны. Текущий ремонт.
Пандус (наружный)	ВНД	-		Приобрести переносной пандус. Индивидуальное решение с ТСР.
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (К, Г, У)	-	2	Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить текущий ремонт входной группы.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание: филиал МБДОУ д/с «Теремок» зерноградского района –
д/с «Аленький цветочек».

Адрес объекта: 347737, Россия, Ростовская область, зерноградский район, х.
Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	3,4,5	Зона адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	3	Адаптировано частично	ДП-В	Приобрести переносной порог	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	4,5	Адаптировано частично	ДП-В	Приобрести переносной порог	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Адаптировать для всех групп МГН	ДП-В	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	3	<i>Приобрести переносной порог. Индивидуальное решение с ТСР</i>
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	4,5	<i>Обеспечить доступность всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло колясках. Индивидуальное решение с ТСР</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступность всех групп МГН

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Здание: филиал МБДОУ д/с «Теремок» зерноградского района –
д/с «Аленький цветочек».

Адрес объекта: 347737, Россия, Ростовская область, зерноградский район, х.
Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	6,7,8	Адаптирована для всех МГН	ДП-В	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-		Адаптирована для всех МГН	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

Здание: филиал МБДОУ д/с «Теремок» зерноградского района –
д/с «Аленький цветочек».

Адрес объекта: 347737, Россия, Ростовская область, зерноградский район, х.
Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а.
(Наименование объекта, адрес)

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Здание: филиал МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района –
д/с «Аленький цветочек».

Адрес объекта: 347737, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х.
Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а.
(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Здание: филиал МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района –
д/с «Аленький цветочек».

Адрес объекта: 347737, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х.
Большая Таловая, ул. Ленина, дом № 5а.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ВНД	Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН	ВНД	Установить акустические средства значимые для инвалидов по слуху	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ВНД	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ВНД	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД	-	-	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов, в том числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Текущий ремонт

Акустические средства	ВНД	-		Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические, общего пользования, доступные для инвалидов. Текущий ремонт.
Тактильные средства	ВНД	-	-	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные, наземные для инвалидов по зрению. Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01.-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)



Рис 1

2 Вход в здание



Рис 2

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)



Рис 3



Рис 4



Рис 5

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Рис 6



Рис 7



Рис 8

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)



Рис 9